

Solution multifonctionnelle d'aide à la lutte contre l'incendie

Problèmes

1. Les pompiers ne peuvent pas déterminer avec précision la température la plus élevée du feu au point d'incendie.
2. Les pompiers ne peuvent pas évaluer avec précision la concentration spécifique des divers gaz toxiques sur le lieu de l'incendie.
3. Le personnel de commandement hors site ne peut pas juger la situation à l'intérieur au point d'incendie et la situation spécifique de l'environnement de chaque pompier en temps réel, ce qui entraîne l'incapacité d'une coopération sécurisée

Profil de la caméra thermique



Système d'imagerie thermique avec détection de gaz, CO, O2, H2S, CH4.




Installation sur la gauche
du casque

Pas de fixation
supplémentaire

Parfaite adaptation au
casque
et à la vision de l'écran

Fonctionnement du système

Porter un casque multifonction



Vidéo

Image thermique

Détection de Gas



Server

Connexion 4G
Wifi / LAN



Centre de commandement



Centre de commandement temporaire

Ecran LCD



-Affichage en temps réel des images thermiques prises par les assistants multifonctions avec température de l'air ambiant.

-Marquage précis de la température 3 points : la plus haute, la plus basse et la température centrale.

Logiciel client multi-fonction d'enregistrement vidéo

Fichier(F) Vue(V) Opération(O) Outil(T) Aide(H)

Nombre total : 70 En ligne : 70

☐ Ne pas afficher le système hors ligne

Rechercher

Liste de groupes Liste des canaux Liste des personnes

- TEST (47.104.197.186: 91)
- HikP2P(20170311001)
- Logiciel client multi-fonction d'enregistrement vidéo 21TFS
- Wide
- 6G_camera (23422346)
- 6G_camera (28090830)
- 3R-02590 (21780306)
- N08 (23423032)
- ZFD01 (23415546)
- ZFD02 (23423255)
- ZFD02 (23424000)
- ZFEZ2 (23407659)
- ZFLZ1 (23412801)
- ZFLZ2 (298A8ABD)

Aperçu vidéo

Lecture système

Interphone intelligent

Carte électronique

Gestion des dossiers


2019/08/07 10:08:15

Logiciel client multi-fonction d'enregistrement vidéo 25.9 fps 3.7 fps 659 kbps

Utilisateur : admin | Alarme | Configuration système

Transmet
des
images
en direct

Moniteur d'imagerie Thermique multifonction



Logiciel client multi-fonction d'enregistrement vidéo

Fichier(F) Vue(V) Opération(O) Outil(T) Aide(H)

Nombre total : 70 En ligne : 70

☐ Ne pas afficher le système hors ligne

Rechercher

Liste de groupes Liste des canaux Liste des personnes

TEST (47.104.197.186: 91)

- ☒ HikP2P(20170311001)
- ☒ Logiciel client multi-fonction d'enregistrement vidéo 21TFS
- ☒ Wide
- ☒ 6G_camera (23422346)
- ☒ 6G_camera (28090830)
- ☒ 3R-02590 (21780306)
- ☒ N08 (23423032)
- ☒ ZFD01 (23415546)
- ☒ ZFD02 (23423255)
- ☒ ZFD03 (23424000)
- ☒ ZFEZ2 (23407659)
- ☒ ZFLZ1 (23412801)
- ☒ ZFLZ2 (298A8ABD)

Aperçu vidéo

Lecture système

Interphone intelligent

Carte électronique

Gestion des dossiers

2019/08/07 10:08:14

22.0°C



23.0°C

Logiciel client multi-fonction d'enregistrement vidéo 25.6 fps 5.6 fps 60 kbps

Informations d'état : Utilisateur : admin | Alarme | Configuration système

1. Transmission en temps réel, marquage de la température en 3 points de mesure, haute, basse et centrale.
2. Canal de communication à bouton unique
3. Résultats de la détection de gaz dans les deux lentilles optiques.
4. L'image de la caméra thermique apparaît dans la fenêtre du logiciel à l'instant présent.

Fonction d'interphone



Bouton d'interphonie

Canal intercom

Fonction d'alarme



L'assistant incendie détecte

La concentration de gaz supérieur à la réglementation.

La concentration peut être réglée manuellement et dans ce cas un signal d'alarme est envoyé à la plate-forme multifonction

Aide le centre de commandement à la répartition des effectifs et à comprendre l'environnement de la scène.



Fonctions principales



Réseau 4G à haut débit



HD180P



Image thermique précise



Détection multi-gaz



Fonction interphone



**Plate-forme de répartition
multifonctionnelle**



**Alarme de gaz dépassant la
norme**



Ecran de 2.4 pouces